

"2026, Año de Margarita Maza"

No de Oficio: **DPCYB/VR/021/2026**
Asunto: **VALORACION DE RIESGO**

C. PROFA ARACELI VARGAS ROMERO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL BACHILLERATO DIGITAL No. 112
CALLE MANANTIALES S/N, LOC. TLAPEHUALA,
XICOTEPEC, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Antecedentes

En atención a su solicitud se realizó una inspección visual para la valoración de riesgo al acceso al Bachillerato Digital No. 112, que sufrió afectaciones derivadas de las lluvias intensas ocurridas durante el mes de junio del presente año derivado de la Tormenta Tropical Boris.

Descripción de la Situación

Derivado de la inspección visual realizada en el acceso principal a la escuela, se identificó la presencia de material pétreo suelto y evidencia de deslizamiento de piedras sobre el camino de acceso, situación que representa un riesgo para alumnos, personal docente, padres de familia y población en general que transita por la zona.

Asimismo, frente a las instalaciones educativas se localiza un cerro que presenta signos de inestabilidad, observándose deslizamiento de tierra y roca, así como reblandecimiento del terreno, condiciones que pueden agravarse durante la temporada de lluvias debido a la saturación de humedad en el suelo.

La caída de material pétreo y el posible desprendimiento de mayores volúmenes de tierra y roca podrían ocasionar la obstrucción del acceso a la escuela, daños a la infraestructura educativa y lesiones a las personas que se encuentren en el área de riesgo.

Valoración del Riesgo

Por lo anterior, se considera que el sitio presenta un riesgo medio a alto, con probabilidad de incremento durante eventos de lluvia intensa o prolongada.

Recomendaciones:

Mantener vigilancia permanente de la ladera,
Delimitar las zonas de mayor peligro
Retirar el material suelto que invada el camino y
Gestionar una evaluación técnica especializada para determinar las medidas de mitigación y estabilización necesarias.

"Unidos y Transformando"

Conclusión:

Se determina que el acceso a la escuela presenta riesgo por el deslizamiento de piedras y la inestabilidad del cerro ubicado frente al plantel, situación que podría agravarse con las lluvias y afectar la seguridad de la comunidad escolar.


Se emite el presente informe para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE
HEROICA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA;
A 10 DE JUNIO 2026.




C. ROBERTO AGUSTIN LECHUGA LICONA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS.

C.-c.-p. Archivo.



RECIBI ORIGINAL

ABALEU VAREAS ROMERO



"Unidos y Transformando"

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro, C.P. 73080,
Heroica Ciudad de Xicotepec de Juárez, Puebla.
T. 764 764 0330